

REP-#025



Vier Risse am Zylinderblock eines großen Motors namens „Super MAZ“ wurden mit MM-metall SS-StahlKeramik und Härter gelb repariert. Einer der Risse verlief durch einen Ölkanal und wurde deshalb mit MM-metall oL-StahlKeramik und Härter rot abgedichtet.

MultiMetal
the MetalExistenceCompany®